TV TOKAI
MODELO LTL-1406 CK

SÍNTOMA
NO ENCIENDE.LED POWER APAGADO

REPARACIÓN
AVERÍA EN MÓDULO DE ALIMENTACIÓN.DIODO DS1B SB5100 CRUZADO.LE PONGO UNO DE 5A Y YA FUNCIONA



VIDEOSON
JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ


LFL003AC
BSFP#2030-001A
BSFS100115CB
BSFP#2030-001A
-XT-001210
Caution:
For continued protection
against risk of fire
replace only with
same type and rating
of fuse
HIP OT
O K
CON1
TH1
Q1
D1
R9
C4
CS1
CS6
IC2