MONITOR-TV SAMSUNG
MODELO 711MP S

SÍNTOMA
NO SE VE IMAGEN POR TOMAS AV-EUROCONECTOR,SONIDO BIEN.POR TOMA PC SE VE CORRECTAMENTE

REPARACIÓN
DESPUÉS DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA SEÑAL DE VIDEO Y COMPROBAR QUE LLEGABA HASTA EL IC SCALER PENSÉ EN LA MEMORIA EEPROM QUE PUDIERA TENER ALTERADO SUS DATOS. PROCEDO A CAMBIAR LA EEPROM IC700 24C16 POR UNA NUEVA Y VACÍA.AL CONECTAR YA APARECÍA LA IMAGEN POR AV CORRECTAMENTE







VIDEOSON
JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ