TV SAMSUNG LE20S51BP CHASIS GPU20KE

SÍNTOMA

NO TIENE IMAGEN POR EUROCONECTOR.SONIDO CORRECTO

FALLO DE LA MEMORIA EEPROM IC801 24C16

SE CAMBIA Y DEBE FUNCIONAR BIEN






VIDEOSON
JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ