

TV LCD SUSNTECH TLRI2280HDNV

SÍNTOMA


NO ENCIENDE.EL LED DE POWER PARPADEA

REPARACIÓN

FALLO EN PLACA ALIMENTACIÓN.

**ENCUENTRO EL IC DRIVER INVERTER U3 ME4946 DUAL MOSFET
CANAL N QUEMADO.**

LO CAMBIO POR UNO IGUAL Y YA FUNCIONA BIEN



VIDEOSON

JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ

